

An alle Apotheker\*innen

Nußdorf am Inn, 05. März 2024

**Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm Lösung zur Inhalation (Tiotropium): möglicherweise defekter Dosiszähler bei den Chargen E63130, E61076 und E37319A**

Sehr geehrte Apotheker\*Innen,

die Medicopharm AG informiert in Abstimmung mit der zuständigen Überwachungsbehörde über einen potenziell defekten Dosiszähler bei Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm Lösung zur Inhalation (Tiotropium), 1 x 4,0 ml und 3 x 4,0 ml, (PZN 16229271 und 16229288), der Chargen E63130, E61076 und E37319A.

Laut Originalhersteller kann bei Packungen der betroffenen Chargen nach Verabreichung von etwa 10 Hüben der Dosiszähler bei einer Restanzeige von etwa 50 Hüben stecken bleiben. Außerdem wird nach 60 verabreichten Dosen der Spiriva Respimat nicht gesperrt. Trotz des Fehlers werde eine korrekte Menge an Arzneimittel in der gewohnten Art und Weise vom Inhalator abgegeben. Es sei nur eine geringe Anzahl von Packungen potenziell vom beschriebenen Defekt betroffen.

**Wir bitten Sie, Ihre Patient\*Innen angemessen über die Möglichkeit des vereinzelt Auftretens des Defektes zu informieren.**

Bei etwaigen Reklamationen bzw. Rückfragen kontaktieren Sie bitte unter 0 80 34/ 30 55 7-0.

Mit freundlichen Grüßen

Medicopharm AG